


Achtung:Aussermittige Auswerferbohrungen in Aufspannplatte nicht ausgeführt(Option)

Notice:Knockout pin holes not position at center line, are not implemented im Moving Plates (Option)



	TYPE	DUESENWEG NOZZLE STROKE Lmax
EM	440/150,180	305
EM	740/150,180	400
EM	940/150,180	400

For information only!

DESCRIPTION/BENENNUNG PLATEN LAYOUT	CAD SCALE/MASSST.		
WERKZEUGAUFSPANI	1:7		
DRAWING NO./ZNR.	20.00.000	REV.NO./NR.	SHEET NO./BLATT NR. 1/1
5079-904-2	29-00-006	DOC.STAT./DOK.STAT. FR	DATE/DATUM 2006-06-28
APPL.STD./MITG.NORM ETR10009 ISO 8015 ISO 2768-mK	ISO 1302 (1993)	OFFICE/BÜRO:NAME EMS:N.Lacevic COPY FROM/URSPR.ZNR.	
MATERIAL/WERKST. ENGEL AUSTRIA	MATERIAL/WERKST, ENGEL NORTH AMERICA	MATERIAL/WERKST. EN	NGEL KOREA
ACC. TO/GEMÄSS	ACC. TO/GEMÄSS	ACC. TO/GEMÄSS	
OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPF HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES WEITERGABE SOWIE VERVIELFÄLTIGUNG DIES	NTION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS COMMUNICATION RESS AUTHORIZATION PROHIBITED.OFFENDERS WILL BE S. ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT (c)ENGEL SES DOKUMENTS, VERWERTUNG UND MITTEILUNG SEINES CKLICH GESTATTET.ZUWIDERHANDLUNGEN VERPFLICHTEN ALTEN. COPYRIGHT (c)ENGEL	EK	担